

HOÀNG TÙNG
NGUYỄN THÚC HÀ
NGÔ LÊ THÔNG
CHU VĂN KHANG



CẨM NANG HÀN

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT



PGS.TS. HOÀNG TÙNG (Chủ biên)

TS. NGUYỄN THÚC HÀ

TS. NGÔ LÊ THÔNG

KS. CHU VĂN KHANG



CẨM NANG HÀN

(In lần thứ năm có sửa chữa, bổ sung)



NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

HÀ NỘI - 2004

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn "Cẩm nang hàn" xuất bản năm 1993 đã đáp ứng được một phần nhu cầu độc giả. Tuy nhiên trong tình hình đất nước đã có nhiều đổi mới, đặc biệt khi nền kinh tế đã tăng trưởng liên tục; các ngành công nghiệp cũng phát triển với tốc độ tăng dần tiến tới mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Do vậy các yêu cầu về kiến thức khoa học công nghệ nói chung, cũng như khoa học công nghệ hàn nói riêng đòi hỏi có sự đáp ứng kịp thời và phù hợp với sự phát triển công nghiệp đất nước.

Xuất phát từ nhu cầu đó lần tái bản này chúng tôi đã sửa chữa và bổ sung nhiều kiến thức, thông tin và số liệu mới, dày dặn hơn về khoa học công nghệ hàn so với lần in trước. Phần bổ sung do PGS, TS Hoàng Tùng đảm nhiệm.

Chắc chắn cuốn sách sẽ giúp và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công nhân ngành hàn trong thực tế sản xuất. Đồng thời nó cũng là tài liệu tham khảo dày dặn hơn cho các cán bộ kỹ thuật, công nhân các lĩnh vực kỹ thuật khác.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến quý báu của các bạn đồng nghiệp trong Bộ môn Hàn - Công nghệ kim loại - Trường đại học Bách khoa - Hà Nội trong quá trình biên soạn.

Chúng tôi mong muốn được bạn đọc tiếp tục phê bình và đóng góp ý kiến xây dựng thêm để cuốn sách được tốt hơn trong lần xuất bản sau.

Ý kiến xin gửi về Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 70 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

PGS. TS. Hoàng Tùng

Mục lục

	Trang
Lời nói đầu	3
Chương 1. BẢN VẼ KỸ THUẬT HÀN	
I. Các tiêu chuẩn và quy định về bản vẽ	
1. Khổ giấy	9
2. Tỷ lệ hình vẽ	9
3. Đường nét hình vẽ	10
4. Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt	11
5. Cách ghi kích thước	12
6. Cách ghi sai lệch giới hạn	13
7. Hình chiếu cơ bản trên bản vẽ	21
8. Vẽ hình cơ bản và hình khai triển	22
II. Quy ước ký hiệu mối hàn	
1. Cách biểu diễn mối hàn trên bản vẽ	28
2. Quy ước ký hiệu mối hàn trên bản vẽ	29
3. Sự đơn giản hóa ký hiệu mối hàn	35
4. Một số ví dụ về cách ghi ký hiệu mối hàn trên bản vẽ	36
5. Ký hiệu tiêu chuẩn của một số nước	38
Chương 2. VẬT LIỆU HÀN	
I. Ký hiệu kim loại và hợp kim	
1. Ký hiệu thép	44
2. Ký hiệu gang	45
3. Ký hiệu kim loại của một số nước	46
4. Thép cacbon và thép hợp kim dùng trong xây dựng	57
5. Một số tiêu chuẩn vật liệu của một số nước	64
II. Vật liệu hàn hồ quang	
1. Điện cực kim loại (que hàn) để hàn hồ quang tay	68

2. Dây hàn	95
3. Dây hàn bột	107
4. Bảo quản que hàn	110
5. Các loại que hàn khác	124
II. Vật liệu hàn khí cháy	
1. Ôxy	126
2. Cacbicanxi	126
3. Axetylén	126
3. Chất xốp và axeton	127
4. Các loại khí thay thế axetylén	127
5. Xăng	127
IV. Tính hàn của kim loại và hợp kim	
1. Khái niệm và phân loại	127
2. Dánh giá tính hàn của thép	124

Chương 3. THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HÀN

I. Khái niệm chung về hàn

1. Thực chất đặc điểm hàn	131
2. Phân loại hàn	132
3. Bản chất một số phương pháp hàn	136

II. Thiết bị và công nghệ hàn điện

A. Thiết bị hàn điện

1. Yêu cầu cơ bản đối với nguồn điện hàn hồ quang	149
2. Đặc tính động và chế độ làm việc của nguồn điện hàn	149
3. Thiết bị hàn hồ quang tay	151
4. Các thiết bị hàn điện khác	151
5. Các loại thiết bị hàn của một số nước	159

B. Công nghệ hàn điện

1. Công nghệ hàn hồ quang thép kết cấu	165
2. Hàn các kết cấu thép dùng trong xây dựng	199
3. Công nghệ hàn các kết cấu nhà công nghiệp	201
4. Hàn các liên kết trong kết cấu bêtông-cốt thép	202

III. Thiết bị và công nghệ hàn cắt bằng khí

1. Thiết bị hàn và cắt bằng khí	230
2. Công nghệ hàn thép bằng khí	237
3. Cắt kim loại bằng khí ôxy	240
4. Cắt kim loại bằng plasma	243
IV. Hàn các chi tiết máy	
1. Các dạng liên kết hàn trong chi tiết máy	245
2. Tính công nghệ của kết cấu hàn	251
3. Hàn các chi tiết máy	252

Chương 4. ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG HÀN

I. Ứng suất hàn

1. Các nguyên nhân sinh ra ứng suất hàn	262
2. Ứng suất hàn	264

II. Xác định biến dạng hàn

1. Xác định biến dạng co dọc khi hàn giáp mối	267
2. Độ vông của các liên kết hàn giáp mối	269
3. Xác định ứng suất và biến dạng do co dọc ở mối hàn chữ T	271

III. Biện pháp chống biến dạng hàn

1. Công nghệ lắp ghép và hàn	272
2. Phương pháp cân bằng biến dạng	274
3. Phương pháp biến dạng ngược	274
4. Phương pháp kẹp chặt chi tiết khi hàn	274
5. Phương pháp giảm ứng suất	275
6. Phương pháp nắn	275

Chương 5. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀN

I. Các phương pháp kiểm tra chất lượng hàn

1. Quan sát bằng mắt	277
2. Chiếu tia xuyên qua mối hàn	277
3. Phương pháp siêu âm	277
4. Phương pháp phát quang và chỉ thị màu	277
5. Phương pháp thẩm thấu bằng dầu hỏa	277
6. Thử bằng thủy lực tĩnh	277
7. Thử mẫu công nghệ	278

8. Xác định tính nhạy của mối hàn đối với sự ăn mòn tinh giới	274
9. Thủ kim tương	278
10. Thủ cõi tính	278
II. Các khuyết tật mối hàn	
1. Chảy loang bè mặt mối hàn	278
2. Vết lõm mép hàn	278
3. Cháy thủng	278
4. Thiếu hụt cuối đường hàn	279
5. Rỗ khí	279
6. Lãnh xỉ	279
7. Hàn không ngẫu	279
III. Các chỉ tiêu kiểm tra và đánh giá liên kết hàn	
của các kết cấu kim loại	
1. Quan sát bên ngoài và do các thông số hình học	280
2. Kiểm tra chất lượng mối hàn bằng tia röntgen, gamma	281
3. Thử nghiệm cõi tính	282
4. Quy tắc kiểm tra và nghiệm thu các liên kết hàn cốt thép	283
IV. Kiểm tra chất lượng hàn theo quy phạm Lloyd (Anh)	
A. Kiểm tra vật liệu kể cả phê chuẩn vật liệu hàn	289
B. Đào tạo và sát hạch thợ hàn	290
C. Sát hạch quy trình	295
D. Thanh tra	298
Chương 6. KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG HÀN	
1. Kỹ thuật an toàn cho hàn khí	319
2. Kỹ thuật an toàn cho hàn hồ quang tay và hàn tự động dưới lớp thuốc	322
3. An toàn khi sử dụng máy phát hàn chạy bằng máy nổ	323
Tài liệu tham khảo	326