




TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

HOÀNG TIẾN DŨNG (CHỦ BIÊN)

PHẠM VĂN BỔNG - NGUYỄN VĂN THIÊN - TRẦN QUỐC HÙNG

Giáo trình

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỀN TIẾN




NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Hoàng Tiến Dũng (Chủ biên)

Phạm Văn Bổng - Nguyễn Văn Thiện - Trần Quốc Hùng



GIÁO TRÌNH CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỀN TIẾN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: P. KH. TC: 024 3942 3125, TT. Phòng hành: 024 3822 0888

Ban biên tập: 04 3942 1135 - 04 3942 3117

FAX: 04 3822 0828 - WEBSITE: <http://www.nxphkvt.com.vn>

EMAIL: nxphkvt@nvn.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội



NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Lời nói đầu

Hiện nay, ngành cơ khí đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của bất cứ quốc gia nào. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã cho ra đời một số loại vật liệu mới với những ưu điểm nổi bật như tính bền, độ cứng, khả năng chịu mài mòn, chịu nhiệt... Với những đặc tính mới đó của vật liệu thì các phương pháp gia công truyền thống sẽ khó hoặc không thể gia công được. Chính vì vậy phải có các phương pháp gia công mới để đảm bảo không những gia công được mà còn nâng cao hiệu quả của quá trình gia công. Trên cơ sở phát triển mạnh về khoa học điện, điện tử, hóa học... các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra các phương pháp gia công mới có thể gia công được những vật liệu bình thường và vật liệu có đặc tính mới mà phương pháp truyền thống không gia công được.

Trên cơ sở từ các nguồn tài liệu khác nhau, chúng tôi biên soạn "**Giáo trình các phương pháp gia công tiên tiến**" nhằm phục vụ cho đào tạo sinh viên đại học chuyên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Giáo trình được biên soạn với nội dung cơ bản gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về các phương pháp gia công tiên tiến;

Chương 2: Các phương pháp gia công cơ đặc biệt;

Chương 3: Các phương pháp gia công bằng ăn mòn hóa học;

Chương 4: Các phương pháp gia công bằng ăn mòn điện hóa;

Chương 5: Các phương pháp gia công bằng năng lượng nhiệt.

Giáo trình được xuất bản lần đầu tiên nên không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc và các đồng nghiệp để trong lần xuất bản sau giáo trình được hoàn chỉnh hơn.

Các ý kiến xin gửi về Phòng Khoa học Công nghệ - tầng 3 nhà A1 hoặc Bộ môn Công nghệ, Khoa Cơ khí - tầng 3 nhà A10, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Xin chân thành cảm ơn.

Nhóm tác giả

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỀN TIẾN	9
1.1. Khái niệm	9
1.1.1. Sự hình thành của phương pháp gia công tiên tiến	9
1.1.2. Đặc trưng của phương pháp gia công tiên tiến	10
1.2. Phân loại các phương pháp gia công tiên tiến	10
CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ ĐẶC BIỆT	13
2.1. Gia công bằng siêu âm	13
2.1.1. Giới thiệu	13
2.1.2. Nguyên lý gia công	15
2.1.3. Cơ chế bóc tách vật liệu	16
2.1.4. Thiết bị và dụng cụ	18
2.1.5. Các thông số công nghệ	23
2.1.6. Chất lượng bề mặt gia công	24
2.1.7. Độ chính xác gia công	24
2.1.8. Các thông số ảnh hưởng đến năng suất gia công	25
2.1.8. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng	31
2.2. Gia công bằng tia nước và tia nước có hạt mài	34
2.2.1. Khái niệm	34
2.2.2. Nguyên lý gia công bằng tia nước trộn hạt mài không áp	38
2.2.3. Cơ sở lý thuyết của gia công bằng tia nước trộn hạt mài	39
2.2.4. Thiết bị và dụng cụ	42
2.2.5. Các thông số công nghệ	57
2.2.6. Chất lượng cắt	60
2.2.7. Các thông số ảnh hưởng đến năng suất gia công	63
2.2.8. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng	70
2.2.9. Một số sản phẩm ứng dụng gia công bằng tia nước trộn hạt mài	71
2.3. Gia công bằng dòng hạt mài	72
2.3.1. Khái niệm	72

2.3.2. Nguyên lý gia công	72
2.3.3. Các thông số công nghệ	72
2.3.4. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng	75
CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BẰNG ĂN MÒN HÓA HỌC	77
3.1. Nguyên lý gia công bằng ăn mòn hóa học	77
3.2. Các bước tiến hành trong gia công hóa học	78
3.3. Vật liệu lớp bảo vệ và phương pháp phủ lớp bảo vệ	78
3.4. Tốc độ bóc tách vật liệu trong phương pháp gia công bằng ăn mòn hóa học	79
3.5. Các phương pháp gia công bằng ăn mòn hóa học	81
3.5.1. Phay hóa	81
3.5.2. Tạo phôi hóa	85
3.5.3. Khắc hóa	87
3.5.4. Gia công quang hóa	88
CHƯƠNG 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐIỆN HÓA	91
4.1. Khái niệm	91
4.2. Nguyên lý gia công	91
4.3. Thiết bị và dụng cụ	95
4.3.1. Nguồn điện một chiều	95
4.3.2. Hệ thống điều khiển hoạt động của thiết bị	95
4.3.3. Hệ thống bơm tuần hòa dung dịch điện phân	95
4.3.4. Hệ thống cơ khí	95
4.4. Các thông số ảnh hưởng đến quá trình gia công điện hóa	101
4.5. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng	101
4.5.1. Ưu điểm	101
4.5.2. Nhược điểm	102
4.5.3. Phạm vi ứng dụng	102
4.6. Một số phương pháp gia công bằng điện hóa	102
4.6.1. Mài điện hóa	102
4.6.2. Đánh bóng điện hóa	106
4.6.3. Khoan điện hóa	

CHƯƠNG 5. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BẰNG NĂNG LƯỢNG NHIỆT	109
5.1. Gia công bằng xung điện	109
5.1.1. Khái niệm	109
5.1.2. Nguyên lý gia công	110
5.1.3. Thiết bị và dụng cụ	113
5.1.4. Các thông số công nghệ và ảnh hưởng	118
5.1.5. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng	132
5.2. Gia công bằng cắt dây tia lửa điện	133
5.2.1. Khái niệm	133
5.2.2. Nguyên lý gia công	133
5.2.3. Thiết bị và dụng cụ	134
5.2.4. Các thông số công nghệ	135
5.2.5. Khả năng công nghệ khi gia công bằng cắt dây tia lửa điện	137
5.2.6. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng	138
5.3. Gia công bằng chùm tia điện tử	138
5.3.1. Khái niệm	138
5.3.2. Nguyên lý gia công	139
5.3.3. Các thông số công nghệ	140
5.3.4. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng	141
5.4. Gia công bằng chùm tia laser	142
5.4.1. Khái niệm laser, phương pháp gia công bằng tia laser	142
5.4.2. Nguyên lý gia công	143
5.4.3. Cơ sở lý thuyết	148
5.4.4. Thiết bị và dụng cụ	151
5.4.5. Các thông số công nghệ trong cắt laser	156
5.4.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cắt	158
5.4.7. Hình ảnh tình trạng bề mặt sau khi cắt laser	164
5.4.8. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng	166
TÀI LIỆU THAM KHẢO	168

CHƯƠNG 5. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BẰNG NĂNG LƯỢNG NHIỆT	109
5.1. Gia công bằng xung điện	109
5.1.1. Khái niệm	109
5.1.2. Nguyên lý gia công	110
5.1.3. Thiết bị và dụng cụ	113
5.1.4. Các thông số công nghệ và ảnh hưởng	118
5.1.5. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng	132
5.2. Gia công bằng cắt dây tia lửa điện	133
5.2.1. Khái niệm	133
5.2.2. Nguyên lý gia công	133
5.2.3. Thiết bị và dụng cụ	134
5.2.4. Các thông số công nghệ	135
5.2.5. Khả năng công nghệ khi gia công bằng cắt dây tia lửa điện	137
5.2.6. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng	138
5.3. Gia công bằng chùm tia điện tử	138
5.3.1. Khái niệm	138
5.3.2. Nguyên lý gia công	139
5.3.3. Các thông số công nghệ	140
5.3.4. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng	141
5.4. Gia công bằng chùm tia laser	142
5.4.1. Khái niệm laser, phương pháp gia công bằng tia laser	142
5.4.2. Nguyên lý gia công	143
5.4.3. Cơ sở lý thuyết	148
5.4.4. Thiết bị và dụng cụ	151
5.4.5. Các thông số công nghệ trong cắt laser	156
5.4.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cắt	158
5.4.7. Hình ảnh tình trạng bề mặt sau khi cắt laser	164
5.4.8. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng	166
TÀI LIỆU THAM KHẢO	168