

QUANG PHÚC


SỬA CHỮA THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

 **HỆ THỐNG HÚT ĐẨY LÃNH CHẤT**
 **DIỆN ĐIỀU HÀNH MÁY LẠNH**
 **THỰC HÀNH SƠN MÁY LẠNH, TỦ LẠNH**



NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

QUANG PHÚC



SỬA CHỮA THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

- HỆ THỐNG HÚT ĐẨY LÃNH CHẤT
- ĐIỆN ĐIỀU HÀNH MÁY LẠNH
- THỰC HÀNH SƠN MÁY LẠNH, TỦ LẠNH



NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

MỤC LỤC

	Trang
CHƯƠNG 1 - MÁY ÉP - MÁY QUẠT - NẮP QUY LÁT	05
I. MÁY ÉP	05
II. MÁY QUẠT	35
III. NẮP QUY LÁT	49
IV. NGÔI SAO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỦ LẠNH Ủ ĐÔNG LẠNH	50
CHƯƠNG 2 - NƯỚC ĐÁ CÂY - NƯỚC ĐÁ KHÔ HÀN THẠCH.....	52
I. NƯỚC ĐÁ CÂY	52
II. NƯỚC ĐÁ KHÔ VÀ HÀN THẠCH.....	67
CHƯƠNG 3 - NGẮT ĐIỆN ĐIỀU HÀNH MÁY LẠNH	73
CHƯƠNG 4 - ỐNG DẪN LÃNH CHẤT - ỐNG DẪN THỂ LỎNG	
ỐNG HOÁN NHIỆT - ỐNG HÚT - ỐNG HÚT	
ỐNG MAO - ỐNG XẢ	79
I. ỐNG DẪN LÃNH CHẤT	79
II. ỐNG DẪN THỂ LỎNG	90

III. ỐNG HOÁN NHIỆT	97
IV. ỐNG HÚT	98
V. ỐNG MAO	104
VI. ỐNG XẢ	121

CHƯƠNG 5 - PÍT-TÔNG - RÒNG RỌC

I. PÍT-TÔNG	129
II. RÒNG RỌC	133

CHƯƠNG 6 - QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ MÁY ÉP

A. CÁCH TÍNH SỐ VÒNG CỦA PHẦN CỔ ĐỊNH ĐỘNG CƠ	137
B. CÁCH PHÂN PHỐI SỐ VÒNG CHO MỖI CỤC CỦA CUỘN DÂY VẬN CHUYỂN	139
C. CÁCH TÍNH SỐ VÒNG CHO CUỘN DÂY PHÁT ĐỘNG	151
D. CÁCH TÍNH CỔ DÂY	154
E. CỔ DÂY CHO CUỘN DÂY PHÁT ĐỘNG	156
F. CÁCH NỐI CÁC CUỘN DÂY	157

CHƯƠNG 7 - SƠN MÁY LẠNH, TỦ LẠNH - TỤ ĐIỆN

I. SƠN MÁY LẠNH, TỦ LẠNH	159
II. TỤ ĐIỆN	170

CHƯƠNG 8 - THANH CHUYỂN - TRỤC MÁY

I. THANH CHUYỂN	198
II. TRỤC MÁY	200

CHƯƠNG 9 - VAN HÚT, VAN XẢ - VAN DỊCH VỤ
VAN TIẾT CHẾ 204

- I. VAN HÚT - VAN XẢ 204
- II. VAN DỊCH VỤ 208
- III. VAN TIẾT CHẾ 211

CHƯƠNG 10 - VỎ TỦ LẠNH - VĨ LỘC GIÓ - VỊ TƯỚNG
XYLANH 235

- I. VỎ TỦ LẠNH 235
- II. VĨ LỘC GIÓ 239
- III. VỊ TƯỚNG 240
- IV. XY LANH 247